


$a_{SKF}$

# Fator $a_{SKF}$ para rolamentos de rolos axiais

# diagrama 4



Se  $\kappa > 4$ , utilize a curva para  $\kappa = 4$ .

Conforme o valor de  $\eta_c (P_u/P)$  tender a zero,  $a_{SKF}$  tender a 0,1 para todos os valores de  $\kappa$ .